


KUNDENDIENSTINFORMATION



Empfänger: Werkvertreter Importeure	Betrifft: Typ 2500, 2500 D Superior 2060 <u>6-Gang Getriebe</u>	Information Nr. ohne
		Ablage
		Datum 19.6.1973

KD-Regenscheit/is

Sehr geehrte Herren,

bei Schaltschwierigkeiten ist folgende Änderung zu beachten:

Sicherungsring Nr. 28.3591.17 entfernen (Ersatzteile-Bildblatt EB 2041.00, Bild Nr. 20, EB 2041.20, Bild Nr. 20 u. E 1790, Bild Nr. 18) und dafür die INA Scheibe AS 1730 montieren. Spiel mit den Ausgleichscheiben einstellen. Alle Gänge auf den richtigen Eingriff der Zahnräder prüfen und falls erforderlich die Einstellung am Schaltgehäuse korrigieren.

Bei den ersten Maschinen wurden die Bremstrommeln mit 3 Schrauben befestigt. Diese Getriebe sind bei Reklamationen auszutauschen.

Wir empfehlen Rücksprache mit unseren KD-Inspektoren.

Mit freundlichen Grüßen
GUTBROD-WERKE GMBH
KUNDENDIENST

A: In jedem Fall mindestens eine Scheibe 00.20.103 = 0,5mm stark, vor dem Wellenabsatz montieren und mit Ausgleichscheiben das erforderliche Spiel von 0,3mm zwischen der Scheibe AS 1730 und den Ausgleichscheiben einstellen!

40x0,2x40 = 00.20.043

40x0,3x40 = 00.20.044

40x0,5x40 = 00.20.103

